

AGENDA

- La nouvelle dynamique du marché de la réfrigération
- Les défis des répartiteurs de service
- "Convergence OT et IT
- Les chronophages qui mangent le profit
 - Exemple classique d'un appel de service :
- Comment maximiser le service à l'aide de technologie TI
 - Les détendeurs électriques
 - Dégivrage à la demande
 - Exemples de surveillance local ou à distance

NOUVELLE DYNAMIQUE EN RÉFRIGÉRATION

"Réduction des gaz à effet de serre et les règlement des halo carbures

"Coût de l'énergie





LA NOUVELLE ÈRE DU MARCHÉ DE RÉFRIGÉRATION



DÉFIS DU RÉPARTITEURS DE SERVICE

Intervention rapide en situation d'urgence

Réduction/pénurie de main d'œuvre qualifiée

La meilleure ressource au bon endroit

Support technique efficace des fournisseurs

Réduction des retours inutiles en chantier

Service en dehors des heures régulières

Support aux apprentis


" Clientèle exigeante



CONVERGENCE OT ET IT

- OT: Technologie contrôle et acquisition de données à l'interne de l'entreprise (PLC industriel et langage propriétaire)
- "IT: Technologie de l'information permettant l'interaction des applications OT. Réseautage, info nuage, WIFI, intelligence artificielle. (Ethernet TCP/IP)
 - "IOT : Internet of Thing sera encore plus en demande avec réseau 5G
 - " Protocole ouvert et sécuritaire vs application PLC

LES CHRONOPHAGE: EXEMPLE CLASSIQUE




AJOUTER LE TEMPS DE DIAGNOSTIC

LES DÉTENDEURS ÉLECTRIQUES


"Avantages:

- Réfrigérants multiples (R-448, R-449...)
- Réglage de surchauffe la plus facile.
- " Pression de condensation « flottante »
- MOP (pression de carter ajustable en chantier



DÉGIVRAGE À LA DEMANDE


"Impact des dégivrage conventionnel sur la température de la pièce :



DÉGIVRAGE À LA DEMANDE

Analyse de la performance






COMMENT RENTABILISER LE SERVICE A DISTANCE ET ACCÉLÉRER LE DIAGNOSTIQUE.

- " Système conventionnel :
- " Alternative:
 - Diagnostiquer chaque composant.
 - Augmenter le nombre de dégivrage
 - Avertir les usagers :
 - Éviter de bloquer le debit d'air
 - Ne pas laisser la porte ouverte
- Horloge défectueuse de façon intermittente
- Aucune aide au diagnostique
- Aucune alarme et surveillance a distance





COMMENT RENTABILISER LE SERVICE A DISTANCE ET ACCÉLÉRER LE DIAGNOSTIQUE (SUITE)











COMMENT MAXIMISER LE SERVICE À DISTANCE

" Connection ouverte et simple (IT) :


Exemple: Vérification de sonde sans ohmmètre :




VÉRIFICATION SONDES SANS OHMMÈTRE




EXEMPLE DE SURVEILLANCE LOCALE OU À DISTANCE



ÉLECTROVANNE (SOLÉNOÏDE) DÉFECTUEUSE



ÉLECTROVANNE (SUITE)



AVANT LA CORRECTION (ÉLECTROVANNE)

Room Ten	-2.0 ?F	Defrost Ty	Electric	Valve Type	Mechanic	al									
DI1 Mode	Disabled	DI1 State	Active Sho	DI2 Mode	Disabled	DI2 State	Active Sho	DI3 Mode	Disabled	DI3 State	Active Shor	t			
Entry	SysMode	SysMode	I Suct Press	Suct Temp	Sat Temp	Superheat	ValvePos	Room Ten	Coil Temp	Mon Tem	Comp Rela	Fan Relay	Defr Relay	DI1 Value	DI2 Value I
1386960	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	0.7	-47.4	-45.7	0	0	0	1	1
1386970	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-0.8	-40.6	-38.9	0	0	0	1	1
1386980	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-0.1	-44.6	-43.4	0	0	0	1	1
1386990	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	0.5	-39.6	-38.5	0	1	0	1	1
1387000	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	0.2	-45.5	-43.6	0	0	0	1	1
1387010	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	1	-44.2	-42.7	0	1	0	1	1
1387020	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	0.2	-46.2	-44.5	0	0	0	1	1
1387030	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-0.6	-38.5	-37.7	0	0	0	1	1
1387040	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	0.2	-46.1	-44.5	0	0	0	1	1
1387050	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	1.1	-46.2	-44.4	0	1	0	1	1
1387060	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-0.7	-45.7	-44.2	0	0	0	1	1
1387070	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	0.8	-41.8	-40.9	0	1	0	1	1
1387080	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	0	-47.5	-45.9	0	0	0	1	1
1387090	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-0.3	-38.2	-37.8	0	1	0	1	1
1387100	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	0.3	-47.4	-46	0	0	0	1	1
1387110	Off	11	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-0.5	-41.6	-39.8	0	0	0	1	1
1387120	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-0.3	-41.1	-39.8	0	0	1	1	1
1387130	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	8.7	-42.3	-41.4	0	0	1	1	1
1387140	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	11.4	-43.3	-41.9	0	0	1	1	1
1387150	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	13.2	-42.1	-40.8	0	0	1	1	1
1387160	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	14	-42.4	-40.9	0	0	1	1	1
1387170	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	15.8	-41.7	-40.7	0	0	1	1	1
1387180	Fan Delay	18	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	17.3	-44.5	-42.6	0	0	0	1	1
1387190	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	5.4	-35.9	-34.3	0	0	1	1	1
1387200	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	14.6	-41.1	-39.7	0	0	1	1	1

CORRECTION ÉLECTRO VANNE

ntry	SysMode	SysMode I	Suct Press	Suct Temp	Sat Temp	Superheat V	alvePos	Room Ten C	oil Temp M	lon Tem _I Co	mp Rela Fan	Relay Def	r Relay DI1	Value DI2	Value DI3	Value Alar	rms
310	Refrigerat	12	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	3.4	-6.9	-8.1	1	1	0	1	1	1	0
320	Refrigerat	12	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	3.3	-7.4	-8.2	1	1	0	1	1	1	0
330	Refrigerat	12	-14.6				0	4.1	-6.8	-8.1	1	1	0	1	1	1	0
340 Refrigerat		12	-14.6		1. 1000 1.			0.2	-9.7	-10.5	1	1	0	1	1	1	0
350	Refrigerat	12	-14.6		10 min max			-1.1	-10.3	-11.1	1	1	0	1	1	1	0
360	Off	11	-14.6	e de la companya del companya de la companya del companya de la co			0	0.8	-16.6	-19.5	0	0	0	1	1	1	0
370	370 Refrigerati							-1.1	-9.9	-10.5	1	1	0	1	1	1	0
380	Off		-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-1.9	-18.3	-20.2	0	0	0	1	1	1	0
390	Defrost	15	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	9.9	31.4	31.6	0	0	1	1	1	1	0
400	Refrigerat	12	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	18.1	28.4	16.2	1	0	0	1	1	1	0
410	Refrigerat	12	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	1	-7.8	-8.6	1	1	0	1	1	1	0
420	Refrigerat	12	-14.6	-87.7	-127.5	39.8	0	-1.1	-9.1	-9.8	1	1	0	1	1	1	0

MAUVAIS RÉGLAGE DU PRESSOSTAT BP

Congélateur température pièce = -10 F

Temp. Saturation d'évaporateur = - 20F

" R-404A

Cut-in BP = 25 psig (pression sat. = -8F)

A chaque cycle de démarrage avec détendeur thermostatique:

Évaporateur partiellement noyé et compresseur à l'arrêt jusqu'à ce que la température de l'évaporateur se réchauffe jusqu'à -8F. Au démarrage, retour de liquide à l'aspiration.





CONCLUSION

- Attirer and retenir la main d'œuvre en réfrigération sans nouvelles technologies ?
- Support à distance avec technicien d'expérience?
 - " Répartiteur chevronné
- Entrepreneurs à la retraite?
 - Connaissances disponibles sans déplacement sur chantier pour maximiser les appels de service?

